

# RIPATIN VESIOSUUSKUNTA MUISTUTTAA



**Suojaa vesimittari ja putket pakkaselta.**

Kuva: Vesilaitosyhdistys.

Paras keino estää jäätyminen ja vesivahingot on eristää vesiputket hyvin ja sijoittaa vesimittari lämpimään tilaan, jossa on lattiakaivo. Kovilla pakkasilla voi käyttää tilassa lisälämmitystä.

Jos vesiputki tai mittari on jo jäässä tai rikkoutunut, sulje venttiilit vesimittarin molemmilta puolin ja ota heti yhteyttä LVI-alan ammattilaiseen. Kiinteistön sisäpuoliset putket sulattaa tarvittaessa putkiurakoitsija.

Lähde: Vesilaitosyhdistyksen Uutiskirje 15/2022

su 16.10.2022